

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. AP8-300

(Data)

Posėdis vyko 2022 m. rugpjūčio 18 d. 10.00 val. adresu: kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožas nuo 25,787 iki 30,477 km.

(vieta, želdynų ir želdinių augimo vieta, maršrutas ar kt., data)

Posėdžiui pirmininkauja Inutė Neverovskienė

(Pareigos, vardas, pavardė)

Posėdyje dalyvauja:

1. Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Inutė Neverovskienė;

(Pareigos, vardas, pavardė)

2. Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys Aivaras Trainovičius;

(Pareigos, vardas, pavardė)

3. Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos specialistas, komisijos narys, Eitvydas Juškauskas;

(Pareigos, vardas, pavardė)

4. Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus teisininkė, posėdžio sekretorė, Irena Deinarovičienė;

(Pareigos, vardas, pavardė)

5. UAB „YIT LIETUVA“ statybos vadovas 

(Pareigos, vardas, pavardė)

Nagrinėtas klausimas: 2022-08-10 UAB „YIT LIETUVA“ prašymas genėti ir kirsti saugomus medžius žemės sklype krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km.

Išvados ir nurodymai:

1. Komisijos Pirmininkė I. Neverovskienė pristatė Komisijos nariams ir kitam dalyvaujančiam asmeniui nagrinėjamą klausimą.
2. Komisija apžiūrėjo medžius vietoje, siūlomos priemonės, kurios yra įvardintos žemiau pateiktoje lentelėje. Buvo atliekama kiekvieno prašyme nurodyto medžio apžiūra ir vertinimas dėl kirtimo ir genėjimo. Lentelėje pateikiame informacija:

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

MEDŽIŲ KIRTIMO ŽINIARAŠTIS							Komisijos išvados
Medžio Nr.	Medžio tipas	Piketas	Atstumas nuo asfalto dangos, m		Medžio skersmuo Ø, cm	Šalinimo priežastis (-ys)	
			į kairę	į dešinę			
1	pušis	288+40	1,6	-	30	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu pušies nebuvo.
2	pušis	288+72	-	3,9	30	patenka į kelio dangos ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 35 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
3	liepa	298+23	-	1	40	patenka į kelio dangos ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 46 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
4	liepa	298+37	-	1,9	40	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 60 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
5	liepa	298+44	-	2	40	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 58 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
6	gluosnis	301+58	-	5,2	10	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai	Nesaugotinas
7	gluosnis	301+64	-	4,5	40	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 60 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
8	gluosnis	301+71	-	4,2	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 112 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
9	gluosnis	301+72	-	4,3	40	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 58 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
10	klevas	302+80	-	1,4	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 70 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
11	klevas	302+86	-	3,3	10	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 93 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
12	klevas	303+10	-	3,3	10	patenka į kelio dangos ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 101 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
13	liepa	303+16	-	2,6	70	patenka į kelio dangos ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 70 cm klevas, kirsti, 3 komisijos nariai už. Projekte blogai nurodyta medžio rūšis.
14	liepa	303+21	-	2,7	80	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	≈ 77 cm klevas, kirsti, 3 komisijos nariai už. Projekte blogai nurodyta medžio rūšis.

15	liepa	303+28	-	2,4	30	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu nerasta.
16	juodalksnis	303+95	-	4,3	15	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu nerasta.
17	juodalksnis	303+97	-	4,3	20	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Nesaugotinas.
18	juodalksnis	304+00	-	4,3	15	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu nerasta.
19	klevas	304+41	3,6	-	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Nesaugotinas.
20	klevas	304+50	2,6	-	80	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	∅ 71 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
21	klevas	304+58	3,2	-	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	∅ 78 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
22	klevas	304+65	3	-	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	∅ 71 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
							∅ 61 cm uosis, kirsti, 3 komisijos nariai už. Projekte blogai nurodyta medžio rūšis.
23	klevas	304+72	3,6	-	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu nerasta.
24	klevas	304+73	3,7	-	70	patenka į kelio griovių ribas ir kelia pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, aukštesnis už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygus	Patikrinimo metu nerasta.
Papildomi medžiai:							
Trikamienis gluosnis ∅ 62, ∅ 31, ∅ 40 cm. Nepažymėtas projekte, bet trukdo sankasos ir pralaidos įrengimui.							∅ 62, ∅ 31, ∅ 40 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.
Uosis ∅87cm, avarinės būklės, kamienas stipriai pažeistas puvinio, daugiau kaip 60 proc. lajos išdžiūvusi. Auga apie 10m nuo rekonstruojamo kelio. Kelio įrengimo darbams netrukdo. Patikrinus Registrų centro duomenis, nustatyta, kad medis auga privačiame sklype.							∅ 87 cm, kirsti, 3 komisijos nariai už.

Komisijos posėdžio pabaigos laikas 12.00 val.

PRIDEDAMA. 2022-08-18 Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos dalyvių sąrašas, 1 l.


Komisijos pirmininkė



Inutė Neverovskienė

(Parašas)

Posėdžio sekretorė



Irena Deinarovičienė

(Parašas)

